



VĚZEŇSKÁ SLUŽBA ČESKÉ REPUBLIKY

Věznice Znojmo

Dyjská 4, poštovní příhrádka 51, 669 02 Znojmo

Tel.: 515 212 111, Fax: 515 212 348, ISDS: fhmd5c7

Č.j.: VS-66747-4/ČJ-2016-803950-VERZAK

Doplňující informace k výběru dodavatele „Znojmo-oprava střech objektů převzatých od OSNM KŘP Jmk“ ze dne 25.7.2016

Na základě přijatých nabídek Vám zasíláme doplňující informace k výzvě na opravu střech objektů převzatých od OSNM KŘP Jmk, č.j. VS-116494-1/ČJ-2016-803950-VERZAK.

Předpokládaná skladba zateplené jednoplášťové střechy:

- **hydroizolační vrstva** - např.:
 - hydroizolační folie na bázi PVC, TPO, OCB, EPDM aj., včetně geotextilie
 - pevné krytiny (např. trapézové plechy)
 - ostatní (nátěry, nástřiky) – používané spíše výjimečně
 - **asfaltové pásy-stávající povrch**
- **tepelná izolace** (polystyren, minerální vata, PIR apod.)
- **parotěsná zábrana** (PE-folie, **asfaltový pás - stávající**, pěnové sklo)
- **nosná vrstva** (např. trapézový plech, železobetonová deska, dřevěný prkenný záklop)
- **nosná konstrukce** (ocelová, železobetonová, dřevěná)

- 1) Jestliže bude ve skladbě střechy pod hydroizolační folii pol. č. 1 položena geotextilie dát do této položky a vepsat slovy, včetně uvedení druhu, specifikace a ceny.
- 2) Parotěsná zábrana pol. č. 8, jestliže bude nová uvést do tabulky, v případě, že tuto vrstvu tvoří stávající asfaltová lepenka uvést opravu stávajícího povrchu. Parotěsná zábrana musí být provedena v celé ploše dokonale těsně, s důrazem na správné vyřešení detailů. Spoje parotěsné folie i veškeré prostupy střešní skladbou musí být provedeny dostatečně těsně, nejčastěji pomocí oboustranně lepicí pásky, proto nutně stávající asfaltovou lepenku opravit.
- 3) Stávající vedení na střechách – kabely a hromosvod nutno vyřešit přeložky včetně revizí – uvést do rozpočtu.
- 4) Harmonogram prací uvést ve dnech, ne v měsících.

