



VĚZEŇSKÁ SLUŽBA ČESKÉ REPUBLIKY

Generální ředitelství, Programy a fondy EU

Soudní č. 1672/1a, poštovní přihrádka 3, 140 67 Praha 4

Tel.: 244 024 111, Fax: 241 405 025, ISDS: b86abcb

V Praze dne 10. 8. 2015

č. j.: *VS 88/05/049/2015-SO/REU/019*

Dodatečné informace zadavatele k zadávacím podmínkám veřejné zakázky
**GŘ - NF - Věznice Opava – „Rekonstrukce bývalé kotelny na výrobní halu pro odsouzené ženy
v areálu Věznice Opava.“**

Zadavatel níže uvádí dodatečné informace k výše uvedené veřejné zakázce zpracované na základě dotazu uchazeče.

Dotazy:

Dotaz č. 1

Ve výpise prvků u pozice H01, H02 se uvádí, že toto hliníkové okno má mít $U = 1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$ a zároveň má být protipožární. Hliníkové okno s těmito požadavky nelze vyrobit. Hliníkové okno může splňovat buď podmínku $U = 1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$ nebo protipožární odolnost. Co máme dát do ceny?

Dotaz č. 2

Dle slepého rozpočtu u položky č. 228 Deska polystyren samozhášivý EPS 100 S viz. skladby podlah 16m³ je v rozporu se Skladbou podlah PD 1, v níž se uvádí EPS 150 S. Co platí?

Odpověď na dotazy:

Na základě vznesených dotazů zasíláme vyjádření projektanta:

- 1) *Po konzultaci se specialistou na hliníková okna jsme došli k závěru, že vyrobení okna s uvedenými parametry by bylo opravdu velmi složité a finančně náročné. Okno musí zůstat protipožární, dle specifikace ale lze je vyrobit s $U=1,4 \text{ W/m}^2\text{K}$, což je standartní u hliníkových protipožárních oken. Po konzultaci s energetickým specialistou, zpracovávajícím PENB (průkaz energetické náročnosti budovy) nebude s touto záměnou problém, v celkovém rozsahu projektu nemá tato změna vliv na konečné výsledky tepelně technických výpočtů daného objektu.*
- 2) *Platí projektová dokumentace, tzn. skladba podlah.
PD1 – EPS 150 S – 11 m³, a dále pak PD2, PD3, PD4, PD4a, PD6 mají EPS 100 S – celkem 5,0 m³.*

Ing. Miroslav Honzík

náměstek gen. ředitele pro ekonomiku a logistiku
Vězeňské služby České republiky