



VS-31648-13/ČJ-2016-800097-VERZAK

Dodatečná informace č. 3

k zadávacím podmínkám veřejné zakázky

„GŘ OL – dodávka zimních bund“

Na základě žádosti o dodatečné informace zaslané zájemcem o realizaci veřejné zakázky, upřesňuje zadavatel zadávací podmínky uvedené v zadávací dokumentaci na realizaci nadlimitní veřejné zakázky na dodávky s názvem „**GŘ OL – dodávka zimních bund**“, zadávané v režimu otevřeného řízení a uveřejněné dne **19. 8. 2016** prostřednictvím profilu zadavatele E-ZAK pod systémovým číslem **P16V00000362**.

Zadavatel uvádí plné znění dotazu, tak jak byl zaslán zájemcem v jeho žádosti o dodatečné informace a odpověď zadavatele na tento dotazu.

Dotaz č. 1:

Zadavatel v technických požadavcích na zateplovací vložku bez rukávů i s dlouhými rukávy požaduje odolnost vůči průniku tepla min. 0,6 m².KW.

Materiálové složení TERMO rouna	%	100 polyester Duté vlákno	
<i>Odolnost vůči průniku tepla (sendvič : základní materiál, rouno, podšívka)</i>	<i>m²KW</i>	<i>Min. 0,6</i>	<i>ČSN EN 31092</i>

Preventivně jsme si před soutěží nechali změřit některé parametry. Na vložku jsme použili termorouno určené na zimní bundy s nejlepšími vlastnostmi na trhu.

Rct nám vyšlo 0,26 m²KW. Což podle zkušebny je vynikající výsledek pro bundu samotnou - zateplenou rounem a podšívkou - do měření není zahrnuta ještě navíc vepnutá zateplovací vložka, která hodnotu Rct ještě zvýší (ale není toto měření v zadání).

Níže zasíláme vyjádření akreditované zkušebny TZÚ :

Požadavek na tepelnou odolnost není zřejmě uveden správně: min. 0,6 m².K.W-1 mají spací pytle zimní (0,6 – 0,8 m².K.W-1), u těchto typů výrobků je však hmotnost použitého rouna ca 500 g.m-2.

Pro zkoušený „sendvič“ uvedeného složení a hmotnosti je zjištěná hodnota tepelné odolnosti běžná.

V technické normalizační informaci TNI CEN/TR 16422 Klasifikace termoregulačních vlastností je požadavek tepelného odporu $R_{ct} \geq 0,18$ (což je nejvyšší úroveň A) pro svrchní vícevrstvé materiály pro velmi chladné prostředí.

Sn

Pro informaci:

úroveň B: $0,18 > R_{ct} \geq 0,12$

úroveň C: $0,12 > R_{ct} \geq 0,06$

Z daných hodnot lze usoudit, že zřejmě v zadávací dokumentaci vypadla za desetinnou čárkou nějaká číslice (0,1 nebo 2).

Je možné, že došlo k administrativní chybě v ZD nebo je požadavek na min. odolnost vůči průniku tepla striktní?

Odpověď na dotaz č. 1:

Zadavatel v souladu s ustanovením článku XV. zadávací dokumentace (Jiná práva zadavatele) upřesňuje údaje vztahující se k předmětnému dotazu zájemce. Zadavatel po prověření údajů v textu zadávací dokumentace týkající se požadovaných parametrů odolnosti vůči průniku tepla termo rouna zjistil, že při určování této hodnoty došlo při zápisu k administrativní chybě. Správně měla být tato hodnota stanovena takto:

Materiálové složení TERMO rouna	%	100 polyester Duté vlákno	
Odolnost vůči průniku tepla (sendvič : základní materiál, rouno, podšívka)	m ² K/W	Min. 0,06	ČSN EN 31092

Zadavatel upozorňuje, že nedochází ke změně zadávacích podmínek k realizaci uvedené veřejné zakázky a lhůta pro podávání nabídek, uvedená ve Výzvě, se nemění.

V Praze dne 27/9/ 2016

.....
Ing. Pavel Skříčka, MBA
náměstek pro ekonomiku, investice a zotavovny