



## VĚZEŇSKÁ SLUŽBA ČESKÉ REPUBLIKY

Generální ředitelství, veřejné zakázky

Soudní č. 1672/1a, poštovní příhrádka 3, 140 67 Praha 4

Tel.: 244 024 111, Fax: 241 405 025, ISDS: b86abcb

VS-59252-29/ČJ-2016-800097-VERZAK

### Dodatečná informace č. 7

k zadávacím podmínkám veřejné zakázky

**„GŘ OL - Zprovoznění objektu Břeclav – Poštorná“**

Zadavatel obdržel žádost zájemce o poskytnutí dodatečné informace k veřejné zakázce s názvem „GŘ OL – Zprovoznění objektu Břeclav – Poštorná“.

#### Dotaz č. 1:

*„Prosím o objasnění nesouladu PD a VV u SDK podhledu: U objektu SO 05,06 je v PD v legendách místností ve sloupci STROP je uveden červeně SDK podhled, ale tento podhled není ve VV uváděn (jedná se o všechny podlaží – vždy u sociálního zázemí), ve VV je vykázán pouze SDK podhled s požární odolností - ten je ve VV v pořádku. Chybí jen tento (zřejmě hladký) sdk podhled. Prosím o uvedení o jaký podhled se jedná a doplnění do VV.“*

#### Odpověď na dotaz č. 1:

K uvedenému dotazu zadavatel uvádí, že v aktuálních výkazech výměr byly veškeré nulové položky (tzn. položky, které budou realizovány v rámci věznice) odstraněny.

U podhledů se jedná o původní položku „Podhledy SDK, kovová konstrukce. HUT 2x deska RBI 12,5 mm“, bude realizováno v rámci věznice. Jedná se pouze o podhledy v hygienických zázemích, které nebudou v rámci této zakázky realizovány vybraným dodavatelem. Vybraným dodavatelem budou realizovány pouze podhledy v chodbách.

#### Dotaz č. 2:

*„Ve VV objektu SO 03 Oplocení chybí vykázaný bavolet vnitřního oplocení. Ve VV je pouze bavolet vnějšího oplocení. Prosím o objasnění co s tím?“*

## Odpověď na dotaz č. 2:

K uvedenému dotazu zadavatel uvádí, že s ohledem na zajištění dlouhodobé trvanlivosti, a to jak staticko-konstrukční, tak i odolnosti proti vnějším vlivům nepříznivého počasí se v oboru vězeňství jednoznačně osvědčilo používání bavoletů, který je s nosným sloupkem spojen (svařen) jako jeden konstrukční prvek. To znamená, že sloupek je s bavoletem vyroben jako jeden kus, který je pak jako celek pozinkován v kuse najednou.

Používání samostatných bavoletů, objevujících se dnes na obchodním trhu, nevyhovuje požadavkům zadavatele a to jak z hlediska případného možného překonání nosné konstrukce brunoválců, tak ale zároveň neodpovídá stanoveným požadavkům na jejich dlouhodobou trvanlivost ve vnějším prostředí.


Proto je ve výkresové dokumentaci sloupek oplocení chápán jako jeden výrobek, tj. sloupek s bavoletem, jako jeden kus, který je pak pozinkován v lázni najednou (viz foto sloupku s bavoletem).



Zadavatel upozorňuje, že nedochází ke změně zadávacích podmínek k realizaci uvedené veřejné zakázky a **lhůta pro podávání nabídek, uvedená v „Dodatečné informaci č. 6“ se neprodlužuje**, tj. termín pro podání nabídky je zadavatelem stanoven na **20. 9. 2016, do 10:00 hod.**

V Praze dne

. září 2016



.....  
Ing. Pavel Skříčka, MBA  
náměstek pro ekonomiku, investice a zotavovny