



VĚZEŇSKÁ SLUŽBA ČESKÉ REPUBLIKY

Generální ředitelství, Odbor logistiky

Soudní č. 1672/1a, poštovní příhrádka 3, 140 67 Praha 4

Tel.: 244 024 111, Fax: 241 405 025, ISDS: b86abcb

VS-58552-22/ČJ-2017-800097

Vysvětlení zadávací dokumentace

k zadávacím podmínkám veřejné zakázky
„GŘ OL – Dodávka služební obuvi (VZN)“

Zadavatel v souladu s §§ 98 a 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů vysvětluje a mění dokumentaci k uvedené veřejné zakázce.

Zadavatel uvádí plné znění dotazů, tak jak byl zaslán zájemcem v jeho žádosti o dodatečné informace a odpovědi zadavatele na tento dotazy.

Dotaz č. 1:

Č.j. VS-58552-4/ČJ-2017-8000097

Připomínky k nadlimitní veřejné zakázce na dodávky s názvem „GŘ OL – Dodávky služební obuvi (VZN)“

I. Domníváme se, že v Příloze č. 1 ZD – Technická specifikace – polobotky 2.

Polobotky černé v letním provedení ke stejnokroji

Tabulka č. 2 - Požadované fyzikálně mechanické vlastnosti materiálů na hotové obuvi

Strana 9 – Podšívka v nártu

Strana 10 – Podšívky zadního dílu, jazyka

došlo u propustnosti pro vodní páry a koeficientu propustnosti pro vodní páry k překlepu.

Uvedenou hodnotu koeficientu propustnosti pro vodní páry min. 200mg/cm² lze dosáhnout pouze v případě, pokud propustnost pro vodní páry bude větší než 25mg/cm².h

Domníváme se, že mají být správně údaje 2mg/cm².h a 20mg/cm², které jsou v zadání požadované u 1. Polobotky černé v celoročním provedení ke stejnokroji – Tabulka č. 1 - Požadované fyzikálně mechanické vlastnosti materiálů na hotové obuvi - Podšívky nártu u polobotky na straně č. 4.

Odpověď na dotaz č. 1:

Na tento dotaz bylo již ze strany zadavatele zodpovězeno dne 6. 2. 2018 a odpověď zní:

Ze strany zadavatele došlo k nepřesnému uvedení hodnot v předmětné tabulce č.1 Přílohy č. 1 ZD – Technická specifikace – polobotky. Při vpisování hodnot do tabulky došlo k nepřesnému vložení desetinné čárky.

Správné uvedení hodnot zní:

Podšívky zadního dílu, jazyka			
Tloušťka	mm	0,9	ČSN EN ISO 2589
Pevnost v dalším trhání	N	min. 15,0	ČSN EN ISO 20344:2012 čl.6.3
Odolnost proti odírání – za sucha 51 200 cyklů – za mokra 25 600 cyklů	počet cyklů	nesmí se vyskytovat díry	ČSN EN ISO 20344:2012 čl.6.12
Propustnost pro vodní páru	mg/cm2.h	min. 2,0	ČSN EN ISO 20344:2012 čl.6.6
Koeficient vodní páry	mg/cm2	min. 20,0	ČSN EN ISO 20344:2012 čl.6.8
Hodnota pH		4,0 – 7,5	ČSN EN ISO 20344:2012 čl.6.9
Obsah volného formaldehydu	mg/kg	max. 75	

Dotaz č. 2:

II.

Domníváme se, že došlo k překlepu u hodnoty parametru Odolnost proti odírání za sucha str. 10. Příloha č. 1 ZD – Technická specifikace - polobotky 2. Polobotky černé v letním provedení ke stejnokroji Tabulka č. 2 - Požadované fyzikálně mechanické vlastnosti materiálů na hotové obuvi Uvedený údaj 510 200 cyklů je extrémní. Domníváme se, tento údaj má být 51 200 cyklů.

Dále jsou zde údaje, které se neshodují s normou testování a to:

Str. 4 – Tabulka č. 1 – Podšívky zadního dílu, jazyka

– Odolnost proti odírání – za mokra 26 600 cyklů

Str. 10 - Tabulka č. 2 – Podšívky zadního dílu, jazyka

– Odolnost proti odírání – za mokra 26 600 cyklů

Domníváme se, že zde mají být hodnoty 25 600 cyklů.

Odpověď na dotaz č. 2:

Ze strany zadavatele došlo k nepřesnému uvedení hodnot v předmětné tabulce č.1 a tabulce č.2 Přílohy č. 1 ZD – Technická specifikace – polobotky. Při vpisování hodnot do tabulky došlo k nepřesnému vložení desetinné čárky.

Tabulka č.1 - Požadované fyzikálně mechanické vlastnosti materiálů a hotové obuvi

Podšívky zadního dílu, jazyka			
Tloušťka	mm	0,9	ČSN EN ISO 2589
Pevnost v dalším trhání	N	min. 15,0	ČSN EN ISO 20344:2012 čl.6.3
Odolnost proti odírání – za sucha 51 200 cyklů – za mokra 25 600 cyklů	počet cyklů	nesmí se vyskytovat díry	ČSN EN ISO 20344:2012 čl.6.12
Propustnost pro vodní páru	mg/cm ² .h	min. 20,0	ČSN EN ISO 20344:2012 čl. 6. 6
Koeficient propustnosti vodní páru	mg/cm ²	min. 200,0	ČSN EN ISO 20344:2012 čl. 6.8

Tabulka č. 2 - Požadované fyzikálně mechanické vlastnosti materiálů a hotové obuvi

Podšívky zadního dílu, jazyka			
Tloušťka	mm	0,9	ČSN EN ISO 2589
Pevnost v dalším trhání	N	min. 15,0	ČSN EN ISO 20344:2012 čl.6.3
Odolnost proti odírání – za sucha 51 200 cyklů – za mokra 25 600 cyklů	počet cyklů	nesmí se vyskytovat díry	ČSN EN ISO 20344:2012 čl.6.12

Zadavatel upozorňuje, že nedochází ke změně zadávacích podmínek k realizaci uvedené veřejné zakázky a lhůta pro podávání nabídek, uvedená ve Výzvě, se nemění.

V Praze dne : 20.2.2018

Ing. Pavel Skříčka, MBA, v.r.
náměstek GŘ pro ekonomiku, investice
a zotavovny Vězeňské služby ČR