

Dodatečné informace č. 2

„Stráž pod Ralskem – oprava oken v objektech č. 2 a č. 11“

Identifikační údaje zadavatele:

Název: Vězeňská služba ČR
Adresa: Věznice Stráž pod Ralskem
Máchova 260
471 27 Stráž pod Ralskem
IČO: 00212423
DIČ: CZ00212423, není plátce DPH z hlavní činnosti

Dotaz uchazeče:

V příloze č.2 je položka dodání a montáž žaluzií(u 40ks oken) dále v příloze č.4 je u jednotlivých pozic napsáno např. 2ks oken se žaluzií což je celkem 73ks žaluzií nebo 40ks žaluzií)a ve VÝZVĚ je v bodu TECHNICKÉ PARAMETRY OPRAVY uvedeno dodání a montáž 40ks žaluzií.

Takže kolik je žaluzií celkem v objektu č. 2 a kolik v objektu č. 11?

Odpověď zadavatele:

Ve výzvě je uveden v bodu technické parametry počet oken se žaluziemi, místo počtu žaluzií, je to zde nepřesně uvedeno. Správně by ve výzvě mělo být uvedeno v tomto bodu to, že u objektu č. 2 je 40 ks oken se žaluziemi, u objektu č. 11 je 59 ks oken se žaluziemi. Zmíněný počet je tedy počet oken a ne počet žaluzií.

Ve výkazu výměr (příloha č. 2 výzvy) a v plánu objektů (příloha č. 4) je již uveden správný, skutečný údaj, tedy že v objektu č. 2 je 40 ks oken se žaluziemi a v objektu č. 11 je 59 ks oken se žaluziemi.

Konkrétní počet kusů žaluzií vyplývá z plánu objektů (příloha č. 4), kde je u nákresu jednotlivých oken v každém podlaží obou objektů uvedeno, zda tam je (jsou) žaluzie a kolik oken tohoto typu je se žaluziemi. Z této přílohy č. 4 výzvy vyplývá, že v objektu č. 2 je celkem 80 ks žaluzií (žaluzie u 40 ks oken) a v objektu č. 11 je celkem 116 ks žaluzií (žaluzie u 59 ks oken).

Ve Stráži pod Ralskem dne 14. 7. 2015

Petra Herbstová – investiční referent

