



Oprava hygienického zázemí tělocvičny

Fotodokumentace stávajícího stavu:



Pohledy:





Chodba 104



Místnost 113



m.č. 114, 115 – předsíň WC + WC



instalace vadí otevírání okna

m.č. 117, 118 - předsíň WC + WC




m.č. 116 – sprcha




m.č. 123 – Umývárna ženy



m.č. 124 – Sprchy ženy



m.č. 125 – Sprchy muži



m.č. 126 – Umývárna muži



m.č. 127 – Předsíň WC



m.č. 128 – WC

